**14. Wahlperiode** 16. 07. 2001

## **Antwort**

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Eva-Maria Bulling-Schröter und der Fraktion der PDS

- Drucksache 14/6254 -

## Transporte und Lagerung von Uranhexafluorid in der Bundesrepublik Deutschland

Die Bundesregierung hat den Atomausstieg beschlossen, doch die so genannte Konsensvereinbarung behandelt schwerpunktmäßig den Reaktorbetrieb und die Atommüll-Entsorgung. Die Gefahren, die mit der Versorgung von Reaktoren verbunden sind, werden ausgeklammert.

Bereits beim Abbau des Uranerzes, der häufig in Gebieten indigener Völke stattfindet, wird Radioaktivität freigesetzt und Luft, Boden und asser kontaminiert. Strahlenerkrankungen in diesen Gebieten liegen teilweise um ein Vielfaches über dem Landesdurchschnitt.

Das für die Urananreicherung benötigte V orprodukt Uranhexafluorid (UF6 besitzt zusätzlich zur Radioaktivität und Giftigkeit des Urans ein hohes chemisches Gefahrenpotential. Es handelt sich um eine chemisch hoch reaktive Substanz, die bei Freisetzung mit der Luftfeuchtigkeit einen Nebel aus ätzender giftiger Flusssäure und radioaktiven Uranylfluorid-Partikeln bildet. Gutachte (z. B. Gruppe Ökologie Hannover i. A. der Freien Hansestadt Hamburg, 1990) befürchten bei einem Unfall eines UF6-T ransports, in dem UF6 freigesetzt wird, das Auftreten lebensgefährlicher Konzentrationen bis zu 2 km Entfernung von der Unfallstelle.

Die für den Transport von natürlichem und abgereichertem UF6 verwendeten 48Y-Behälter erfüllen nicht die Richtlinien der International Atomic Ener gy Agency (IAEA). In einem Feuertest ("Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire" (IPSN) Frankreich, Testprogramme Tenerife und Peecheur) konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die 48Y-Behälter bei einem Brand (800 °C, 30 min) bersten. Daher ist der Transport von natürlichem und abgereichertem UF6 als besonders bedenklich einzustufen.

Im beschlossenen Atomausstiegspapier der Bundesrepublik Deutschland fin det die Urananreicherungsanlage (UAA) in Gronau keine Erwähnung. Im Gegenteil – im November 1998 wurde der Ausbau der UAA von einer Kapazität von 1 100 t Urantrennarbeit pro Jahr (UTA/a) auf 1 800 t UTA/a beschlossen. Ein weiterer Antrag seitens des Betreibers für eine Kapazitätserhöhung auf 4 000 t UTA/a liegt dem nordrhein-westfälischen Ministerium für W irtschaft

und Mittelstand, Ener  $\,$  gie und V erkehr vor . Dies reicht aus, um jährlich 32 Atomkraftwerke (AKW) mit Kernbrennstoff zu versorgen.

Für jede T onne angereichertes UF6 fallen während der Anreicherung ca. 7 Tonnen abgereichertes UF6 an. Derzeit wird abgereichertes UF6 in Länder der Europäischen Union sowie in die Russische Föderation exportiert, um dort erneut auf den natürlichen Isotopengehalt angereichert zu werden. Dieses neu angereicherte UF6 kann (nach weiterer Anreicherung) zur Kernbrennstof f-Herstellung oder zur Herstellung von bombenfähigem Material eingesetzt werden. Daher ist es von Interesse, ob dieses Material zurück in die Bundesrepublik Deutschland importiert wird.

Das bei der Neu-Anreicherung in großen Mengen anfallende doppelt abgereicherte Material verbleibt bisher beim Anreicherer, also z. B. in der Russischen Föderation. Dieses Verfahren ist nur möglich, weil das doppelt abgereicherte UF6 als "Wertstoff" bezeichnet wird – und das, obwohl es gegenwärtig (außer zur Herstellung von panzerbrechender Munition) keine Verwendungsmöglichkeit für abgereichertes UF6 gibt. Durch diesen Trick wird die Praxis der weiteren Abreicherung lukrativ , denn eigentlich ist eine teure Entsor gung in der Bundesrepublik Deutschland notwendig.

Der Betrieb der Urananreicherungsanlage (UAA) in Gronau bir gt Gefahren für die Arbeiter und die Anwohner . Das UF6 wird dort in Behältern unter freiem Himmel gelagert, so dass es im Falle eines Lecks direkt in die Umwelt freigesetzt wird. Die Brisanz dieses Themas belegen neue Erkenntnisse aus den USA. Gemäß dem Department of Energy (DOE) sind bei der langjährigen Lagerung von UF6 große sicherheitsrelevante Probleme aufgetreten. Die Wände der Lagerbehälter sind teilweise so stark angegrif fen, dass die Transportfähigkeit nicht mehr gegeben ist, und einzelne Behälter wiesen sogar Lecks auf. Daher wurde in den USA beschlossen, die gelagerten Mengen abgereichertes UF6 in Uranoxid zu überführen.

1. Wie hoch ist der Anteil der einzelnen Uranförderländer/Minen derzeit an der Uranversorgung der Bundesrepublik Deutschland?

Jeder Kernbrennstoff in der EU ist Eigentum der Euratom. Die Betreiber der Kernkraftwerke haben lediglich die Nutzungs- und Verbrauchsrechte. Daher unterliegt auch die Versorgung der Kernkraftwerke mit Uran der Kontrolle durch die Euratomversor gungsagentur. Nach Informationen der Betreiber beträgt, über 5 Jahre (1999 bis 2003) gemittelt, der Anteil nachfolgender Uranförderländer an der Uranversorgung der deutschen Kernkraftwerke:

Australien 8 %, China 6 %, Kanada 40 %, Südafrika 18 %, GUS-Staaten 15 %, sonstige (Spot-Markt) 13 %

2. Wie viel U  $_3\mathrm{O}_8$  und andere zur Kernbrennstof fversorgung dienende Zwischenprodukte wurden, nach Jahr und Abbaugebieten/Ländern aufgeschlüsselt, seit 1998 in die Bundesrepublik Deutschland importiert?

Uranoxid U $_3O_8$  wurde nicht nach Deutschland eingeführt. Andere zur Kernbrennstoff-Versorgung dienende Zwischenprodukte – wie Lieferungen von Natururan in Form von UF $_8$  und UO $_2$ -Pulver sowie angereichertes Uran in Form von UF $_6$  (bis max. 5 % U-235) – sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt. Lieferungen von Uran in weiterverarbeiteten Produkten (UO $_2$ -Pellets, Brennstäbe, Brennelemente ...) sind nicht aufgeführt.

Tabelle: Einfuhr von Zwischenprodukten zur Kernbrennstofversorgung

Jahr	Modifikation	Versendungsland	Menge kg U
1998	UF <sub>6</sub> U-Nat	Frankreich	479.905,920
		Großbritannien	863.129,245
		Niederlande	1.501,348
		Kanada	226.140,000
		Rußland	425.050,574
		Südafrika	94.478,300
	11 50/ H 005	D 1 '1	02.427.402
	<u>UF<sub>6</sub> anger.bis 5% U-235</u>	Frankreich	93.437,483
		Großbritannien	77.939,120
		Niederlande	72.081,777
-		Rußland	118.182,737
1999	UF <sub>6</sub> U-Nat	Frankreich	523.342,909
		Großbritannien	906.922,072
		Niederlande	1.500,485
		Kanada	200.879,000
		Rußland	326.615,817
	UO <sub>2</sub> -Pulver U-Nat	Japan	17,702
	<u>UF<sub>6</sub> anger.bis 5% U-235</u>	Frankreich	47.716,117
		Großbritannien	65.323,321
		Niederlande	78.962,336
		Rußland	59.967,749
		USA	20.820,555
		China	13.724,018
		Kasachstan	22.719,722
2000	UF <sub>6</sub> U-Nat	Frankreich	682.206,017
2000	<u>016 0-11at</u>	Großbritannien	808.913,703
<u> </u>		Kanada	251.440,000
		Rußland	209.597,312
		Rubiand	209.397,312
	UF <sub>6</sub> anger.bis 5% U-235	Frankreich	44.362,976
		Großbritannien	44.144,328
		Niederlande	111.764,797
		USA	20.806,366
		Rußland	35.335,005
		China	6.877,359
2001	TID II N	D 1 11	211 201 724
2001	<u>UF<sub>6</sub> U-Nat</u>	Frankreich	211.201,734
(1.Quartal)		Großbritannien	49.229,999

	Niederlande	88,052
	USA	387.597,000
UF <sub>6</sub> anger.bis 5% U-235	Frankreich	15.769,492
	Niederlande	8.800,117

3. Welche Transporte von UF6 wurden seit Beginn des Jahres 1999 durchgeführt (bitte die Einzeltransporte auflisten nach Absende , Absendedatum, Empfänger, Empfangsdatum, Spediteur , T ransportmittel [Bahn, LKW , Schiff, Flugzeug], Artikel [Uran mit natürlichem Anreicherungsgrad, auf den natürlichen Isotopengehalt wiederangereichertes Uran, abgereichertes Uran, angereichertes Uran], Menge, Transportbehälter, Datum und Aktenzeichen der Transportgenehmigung)?

In den beiden Auflistungen für 1999 (siehe Anlage 1) und 2000 (siehe Anlage 2 werden die relevanten Daten unter Berücksichtigung des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses aufgeführt. Als Beförderer waren u. a. die Firmen Kieserling, Transkem, Sommer u. Grotke, Aspol Baltic, Hanjin Shipping, Nuclear Cargo Service (NCS) tätig. Die Listen enthalten alle Transporte von UF  $_6$  mit angereichertem Uran in den Jahren 1999 und 2000.

Da UF<sub>6</sub> mit natürlichem Uran oder angereichertem Uran kein Kernbrennstoff ist und eine Beförderung folglich keine Genehmigung nach § 4 AtG bedarf, werden diese vom Bundesamt für Strahlenschutz auch nicht statistisch erfasst.

(Erläuterung zu den Bezeichnungen in den Listen: "T ransportdatum" = Erster Tag des Transportes oder des Erreichens des deutschen Hoheitsgebietes; anger.  $UF_6$  = angereichertes  $UF_6$ ;  $UF_6$  "heels" = in entleerten Zylindern verbliebene Restmengen  $UF_6$ ; Kennzeichnung des V ersandstückes = Zulassungskennzeichen des Versandstückes; 0 = Nein, 1 = Ja)

4. Welche Behältertypen werden in der Bundesrepublik Deutschland an welchem Ort für die Lagerung von UF6 eingesetzt?

Gegenwärtig wird bei der Firma ANF in Lingen UF  $_6$  in Behältern vom T yp 30B und 48Y gelagert. Die URENCO in Gronau lagert gegenwärtig UF  $_6$  ebenfalls in 30B und 48Y-Behälter. Für Probenahmen werden dort gegenwärtig 1S Behälter (Ampullen) verwendet.

 Welche Konsequenzen hat der nicht bestandene Feuertest der IPSN (s. z. B. RAMTRANS, Vol. 10, No. 4, pp. 221–230, 1999) für die Verwendung des 48Y-Behälters?

Nach den gegenwärtig noch gültigen Rechtsvorschriften für den T ransport gefährlicher Güter sind Verpackungen zum Transport von natürlichem und abgereichertem UF 6 unter radiologischen Aspekten als Industrieversandstücke eingruppiert. Für diese Versandstücke ist das Bestehen eines Feuertestes daher kein Prüfkriterium. Unabhängig davon unterliegen diese Verpackungen von der drucktechnischen Seite her einer zusätzlichen Zulassung durch die zuständige Behörde des Ursprungslandes.

Um dem chemischen Gefährdungspotential des UF  $_6$  Rechnung zu tragen, wurden im Rahmen des letzten Revisionsprozesses der IAEA-Empfehlungen spezielle Anforderungen an UF  $_6$  Transportbehälter aufgenommen, die ab 1. Januar 2002 in Kraft treten. Künftig unterliegen 48Y -Behälter mit natürlichem oder

abgereichertem Uran der Zulassungspf icht, wobei in diesem Zulassungsver - fahren unter anderem auch die Integrität bei einem Brand (800 °C, 30 min.) nachzuweisen ist.

In diesem Zusammenhang erfolgten im Rahmen eines von der IAEA geförderten internationalen Forschungsvorhabens an diesen Behältern auch Erhitzungsversuche sowie Berechnungen, die zeigten, dass der Widerstand der 48Y-Zylinder gegen ein 30 minütiges Feuer im Sinne der IAEA Regularien nicht erreicht wird. An der Gewährleistung der Brandsicherheit wird zz. im internationalen Rahmen gearbeitet.

6. Wie lässt sich ein Ausbau der Urananreicherungsanlage in Gronau mit einem Atomausstieg vereinbaren?

Die trinationale Firma URENCO produziert mit ihren Anlagen in Deutschland, England und den Niederlanden für den weltweiten Urananreicherungsmarkt. Die Vereinbarung der Bundesregierung mit den Ener gieversorgungsunternehmen und die Novelle des Atomgesetzes regeln die Beendigung der Nutzung der Atomenergie in Deutschland, Sicherheitsaspekte während der Restlaufzeiten und Entsorgungsfragen.

7. In welche Länder (Ort und Anlage) wurde seit 1998 abgereichertes UF6 exportiert, und um welche (quantitativen) Mengen handelt es sich?

Abgereichertes Uran in Form von UF  $_6$  wurde in die Länder Frankreich, Großbritannien, Schweden und Russland geliefert. Die entsprechenden Mengen sind in der folgenden Tabelle enthalten.

Ausfuhr von abgereichertem Uran in Form von UF

Jahr	Land	Anlage	Menge kg U
1998	Frankreich	Cogema, Pierrelatte	251.187,986
	Großbritannien	BNFL, Capenhurst	125.645,274
		Works, Chester,	
		Cheshire	
		BNFL, Springfields	8.503,986
		Works, Lancashire	
	Rußland	Angarsk Electroli-	133.955,896
		zing,Angarsk	
		Siberian Group, Sev-	201.069,233
		ersk	
		Ural Electrochemical	1.893.099,954
		Plant, Novouralsk	
1000	<u></u>		
1999	Frankreich	Cogema, Pierrelatte	251.181,020
	Großbritannien	BNFL, Capenhurst	83.762,773
		Works, Chester,	
	7 01	Cheshire	
	Rußland	Angarsk Electroliz-	284.776,702
		ing,Angarsk	
		Siberian Group, Sev-	569.311,763
		ersk	
		Ural Electrochemical	1.574.519,532
		Plant, Novouralsk	
2000	Frankreich	Cagama Diamalatta	100 254 064
2000	Großbritannien	Cogema, Pierrelatte	100.354,064
	Grobortannien	BNFL, Capenhurst Works, Chester,	66.975,819
		Cheshire	
	Schweden		17.024.701
	Schweden	Westinghouse Atom	17.924,781
	Rußland	AB, Västeras  Angarsk Electroli-	251 272 104
	Kusiana	zing,Angarsk	251.273,104
<del></del>			200.739,768
		Siberian Group, Sev-	200.739,708
		Ural Electrochemical	1 205 906 210
		1	1.305.896,210
		Plant, Novouralsk	
2001	Frankreich	Cogema, Pierrelatte	150.570,442
(1. Quartal)	Rußland	Angarsk Electroli-	133.863,270
( (		zing,Angarsk	123.003,270
		Siberian Group, Sev-	284.569,271
		ersk	201.307,271

8. Wie ist der genaue Streckenverlauf der T ransporte von abgereichertem UF6, und welche Behörden werden informiert?

Transporte von abgereichertem Uran unterliegen nicht der Genehmigung durch das Bundesamt für Strahlenschutz. Es besteht weder eine Pficht zur Festlegung spezieller Streckenverläufe noch zur Benachrichtigung bestimmter Behörden.

9. Welche Mengen des aus abgereichertem UF6 wieder auf den natürlichen U235-Gehalt angereicherten Materials wurden aus welchen Ländern in dem genannten Zeitraum importiert?

Die Zuordnung der Mengen des aus abgereichertem UF $_6$  wieder auf den natürlichen U235-Gehalt angereicherten und zurückgelieferten Materials kann nicht erfolgen, da bei der Einfuhr die Herkunft des Urans nicht bekannt ist. Außerdem handelt es sich hierbei um Geschäftsgeheimnisse, die nicht weitergegeben werden können (siehe dazu auch die Antwort der Bundesregierung zur Kleinen Anfrage – Drucksache 13/8643 – Fragen 2 und 3). Es können nur Mengen von eingeführtem UF $_6$  aus den in der Antwort auf Frage 7 angegebenen Ländern angegeben werden; diese sind in der nachfolgenden Tabelle enthalten.

Tabelle: Einfuhr von Natururan (UF<sub>6</sub>) aus Ländern, die mit abgereichertem Uran beliefert wurden

Jahr	Versendungsland	Modifikation	Menge kg U
1998	Frankreich	UF <sub>6</sub> U-Nat	479.905,920
	Großbritannien		863.129,245
	Rußland		425.050,574
1999	Frankreich	UF <sub>6</sub> U-Nat	523.342,909
	Großbritannien	•	906.922,072
	Rußland		326.615,817
2000	Frankreich	UF <sub>6</sub> U-Nat	682.206,017
	Großbritannien		808.913,703
	Rußland		209.597,312
2001	Frankreich	UF <sub>6</sub> U-Nat	211.201,734
(1. Quartal)	Großbritannien	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	49.229,999

10. Verbleibt das bei der Verarbeitung anfallende weiter abgereicherte Material in diesen Ländern (welche Mengen), und falls ja, besitzen diese eine Verwendungsmöglichkeit (welche), oder handelt es sich um einen zu entsorgenden Reststoff (Atommüll)?

Das anfallende weiter abgereicherte Uran verbleibt, wie bei Anreicherungsverträgen international üblich, beim Anreicherer . Es wird dort als W ertstoff zwischengelagert, weil es eine Reserve für eine weitere W iederanreicherung darstellt. Die Verwendung zur Wiederanreicherung erfolgt, wenn eine Wiederanreicherung z. B. aufgrund eines geringen Uranangebots und freier Anreicherungskapazitäten wirtschaftlich ist.

11. Welche Informationen hat die Bundesregierung über die Probleme, die in den USA zurzeit mit rostenden UF6-Fässern bestehen (s. U.S. Department of Energy)?

Nach Kenntnis der Bundesregierung ist u. a. auf der "Second International Conference Uranium Hexafluoride Handling" 1991 über aufgefundene Korrosions schäden z. B. in Portsmouth berichtet worden. In Deutschland wurden diese Informationen im Rahmen von Genehmigungsverfahren näher untersucht und berücksichtigt.

12. Welche Konsequenzen gedenkt die Bundesregierung vor dem Hinter grund der problematischen Langzeitlagerung hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland existierenden UF6-Lager zu ziehen?

Die Genehmigungen für die Lagerung von UF  $_6$  in Deutschland sind zeitlich begrenzt. Nach Ablauf der Genehmigung ist in einem neuen Genehmigungsverfahren die Sicherheit einer weiteren langfristigen Zwischenlagerung erneut nachzuweisen. Zu den Randbedingungen der langzeitigen Lagerung von UF  $_6$  Behältern liegen u. a. Gutachten des Bundesamtes für Materialforschung vor , in denen der Schluss gezogen wird, dass eine Korrosion von innen, auch über Jahrzehnte, nur in unbedeutendem Umfange erfolgt. Maßgebend für ein Versagen der Behälter ist die Korrosion von außen. Diese kann aber zuverlässig unter Kontrolle gehalten werden, sofern zweckentsprechend gestaltete wiederkehrende Prüfungen durchgeführt werden.

Anlage 1

**Auflistungen der UF<sub>6</sub>-Transporte 1999** UF<sub>6</sub>-Transporte 1999

ANZAHL	VERSANDST	2	9	9	5	5	3	14	9	5	2	9	5	11	15	15	15	9	7	7	9	13	3	3	3	2	16	9	9
SEEWEG		NEIN	NEIN	NEIN	Αſ	NEIN	JA	NEIN	NEIN	PΑ	NEIN	NEIN	Αſ	Pγ	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	PΑ	NEIN	Αſ	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
STRAßE		Αſ	JA	ΑL	NEIN	PΥ	Pγ	ΥΥ	ΑL	NEIN	Αſ	ΑL	Pγ	NEIN	Αſ	ΑL	Αſ	ΑL	JA	NEIN	ΑL	ΑL	PΥ	ΑL	Αſ	Αſ	ΑL	Αſ	ΑΓ
VERSANDSTCK		USA/9196/AF	USA/9196/AF	USA/9196/AF	USA/9196/AF	USA/9196/AF	USA/9196/AF	GB/3518A/AF	USA/9196/AF	USA/9196/AF	USA/9196/AF	USA/9196/AF	USA/9196/AF	USA/9196/AF	GB/3518A/AF-85	GB/3518A/AF-85	GB/3518A/AF-85	USA/9196/AF	USA/9196/AF	USA/9196/AF	USA/9196/AF	USA/9196/AF	USA/9196/AF	USA/9196/AF	USA/9196/AF	USA/9196/AF	USA/4909/AF	USA/9196/AF	USA/9196/AF
INHALT		UF6 ang.	UF6 ang.	UF6 ang.	UF6 ang.	UF6 ang.	UF6 ang.	UF6 "heels"	UF6 ang.	UF6 ang.	UF6 ang.	UF6 ang.	UF6 ang.	UF6 ang.	UF6 "heels"	UF6 "heels"	UF6 "heels"	UF6 ang.	UF6 ang.	UF6 ang.	UF6 ang.	UF6 ang.	UF6 ang.	UF6 ang.					
EMPFÄNGER		FBFC/F	ANF Lingen	ANF Lingen	ANF Lingen	ANF Lingen	West/USA	Cogema/F	ANF Lingen	KNFC/ROK	ANF Lingen	ANF Lingen	West/USA	ABB Atom Schweden	BNFL/GB	Urenco/NL	BNFL/GB	ANF Lingen	ABB Atom Schweden	ABB Atom Schweden	ANF Lingen	ABB Atom Schweden	Urenco/D	BNFL/GB	Urenco/D	FBFC/F	ANF Lingen	ANF Lingen	ANF Lingen
ABSENDER		05.01.99Urenco/NL	12.01.99Urenco/D	14.01.99Eurodif/F	14.01.99CNEIC/CN	16.01.99CNEIC/CN	19.01.99Urenco/D	19.01.99ANF Lingen	19.01.99 Urenco/D	20.01.99Eurodif/F	21.01.99Eurodif/F	26.01.99Urenco/D	29.01.99 Urenco/D	29.01.99 Urenco/GB	03.02.99ANF Lingen	03.02.99ANF Lingen	03.02.99ANF Lingen	03.02.99Urenco/NL	05.02.99Urenco/D	05.02.99USEC/USA	09.02.99Urenco/NL	19.02.99Urenco/NL	23.02.99Urenco/GB	25.02.99Urenco/D	02.03.99Urenco/GB	10.03.99Urenco/D	15.03.99Ulba Plant/KAS	23.03.99Urenco/NL	23.03.99 Urenco/D
TRANS_DAT		05.01.99	12.01.99	14.01.99	14.01.99	16.01.99	19.01.99	19.01.99	19.01.99	20.01.99	21.01.99	26.01.99	29.01.99	29.01.99	03.02.99	03.02.99	03.02.99	03.02.99	05.02.99	05.02.99	09.02.99	19.02.99	23.02.99	25.02.99	02.03.99	10.03.99	15.03.99	23.03.99	23.03.99

24.03.99 Urenco/NL	ANF Lingen	UF6 ang.	USA/9196/AF	Αſ	NEIN	5
28.03.99Techsnabexport/RUS	KEPCO/ROK	UF6 ang.	USA/9234/B(U)F	NEIN	Αſ	35
31.03.99 Urenco/D	ANF Lingen	UF6 ang.	USA/9196/AF	ΑL	NEIN	9
13.04.99 Urenco/NL	KEPCO/ROK	UF6 ang.	USA/4909/AF	NEIN	Αſ	11
15.04.99 Urenco/D	BNFL/GB	UF6 ang.	USA/9196/AF	ΑL	NEIN	13
17.04.99 Urenco/D	West/USA	UF6 ang.	USA/9196/AF	٩٢	ΥΥ	7
22.04.99Techsnabexport/RUS	KEPCO/ROK	UF6 ang.	USA/9234/B(U)F	NEIN	AL	18
30.04.99 Urenco/D	West/USA	UF6 ang.	USA/4909/AF	ΑL	ΥΥ	7
04.05.99 Techsnabexport/RUS	KEPCO/ROK	UF6 ang.	USA/9234/B(U)F	NEIN	Αſ	15
04.05.99ANF Lingen	Cogema/F	UF6 ang.	USA/9196/AF	PΛ	NEIN	4
05.05.99 Eurodif/F	ABB Atom Schweden	UF6 ang.	USA/9196/AF	Pγ	NEIN	9
14.05.99USEC/USA	ANF Lingen	UF6 ang.	USA/9196/AF	γγ	Υſ	14
14.05.99 Urenco/NL	Schweden	UF6 ang.	USA/9196/AF	Αſ	Υſ	9
18.05.99 Urenco/D	ANF Lingen	UF6 ang.	USA/9196/AF	PΛ	NEIN	9
19.05.99ANF Lingen	Urenco/D	UF6 "heels"	GB/3518A/AF-85	JA	NEIN	15
01.06.99 Urenco/NL	ANF Lingen	UF6 ang.	USA/9196/AF	JA	NEIN	9
08.06.99 Urenco/NL	ANF Lingen	UF6 ang.	USA/9196/AF	ΑL	NEIN	5
08.06.99ANF Lingen	Urenco/NL	UF6 "heels"	GB/3518A/AF-85	λλ	NEIN	15
15.06.99ANF Lingen	Urenco/NL	UF6 ang.	GB/3518A/AF-85	JA	NEIN	15
15.06.99 Urenco/NL		UF6 ang.	USA/9196/AF	JA	NEIN	5
21.06.99 Techsnabexport/RUS	ABB Atom Schweden	UF6 ang.	USA/4909/AF	NEIN	٩٢	9
22.06.99ANF Lingen	Cogema/F	UF6 "heels"	USA/9196/AF	JA	NEIN	10
22.06.99ANF Lingen	BNFL/GB	UF6 "heels"	GB/3518A/AF-85	JA	NEIN	20
23.06.99 Urenco/GB	ANF Lingen	UF6 ang.	USA/9196/AF	JA	NEIN	7
29.06.99 Urenco/GB	Urenco/D	UF6 ang.	USA/9196/AF	JA	NEIN	9
29.06.99 Urenco/GB		UF6 ang.	USA/9196/AF	JA	NEIN	9
02.07.99 Urenco/GB	ın	UF6 ang.	USA/9196/AF	JA	NEIN	9
02.07.99Urenco/D	West/USA	UF6 ang.	USA/9196/AF	JA	PΥ	12
02.07.99ANF Lingen	SNPC/USA	UF6 ang.	USA/9196/AF	JA	PΑ	12
06.07.99 Urenco/D	ANF Lingen	UF6 ang.	USA/9196/AF	Αſ	NEIN	9
06.07.99ANF Lingen		UF6 "heels"	USA/9196/AF	JA	NEIN	10
09.07.99 Urenco/D	BNFL/GB	UF6 ang.	USA/9196/AF	Αſ	NEIN	4

20.07.99ANF Lingen	Cogema/F	UF6 "heels"	USA/9196/AF	Αſ	NEIN	10
22.07.99Cogema/F	ANF Lingen	UF6 ang.	USA/9196/AF	AL	NEIN	1
27.07.99Urenco/D	ANF Lingen	UF6 ang.	USA/9196/AF	Αſ	NEIN	9
27.07.99ANF Lingen	Urenco/D	UF6 "heels"	GB/3518A/AF-85	Pγ	NEIN	3
29.07.99Urenco/NL	ANF Lingen	UF6 ang.	USA/9196/AF	Pγ	NEIN	5
30.07.99Urenco/NL	ABB Atom Schweden	UF6 ang.	USA/9196/AF	ΑL	Αſ	4
10.08.99Urenco/D	ANF Lingen	UF6 ang.	USA/9196/AF	ΑL	NEIN	9
12.08.99Urenco/NL	ANF Lingen	UF6 ang.	USA/9196/AF	PΓ	NEIN	9
17.08.99Urenco/NL	ANF Lingen	UF6 ang.	USA/9196/AF	PΥ	NEIN	9
27.08.99Urenco/NL	ABB Atom Schweden	UF6 ang.	USA/9196/AF	PΓ	PΑ	8
03.09.99Urenco/D	West/USA	UF6 ang.	USA/9196/AF	PΓ	Αſ	4
07.09.99ANF Lingen	Cogema/F	UF6 "heels"	USA/9196/AF	Pγ	NEIN	10
15.09.99Urenco/D	ANF Lingen	UF6 ang.	USA/9196/AF	Pγ	NEIN	9
17.09.99Urenco/NL	Gen. Elect. Co./USA	UF6 ang.	USA/9196/AF	PΓ	Αſ	3
20.09.99ANF Lingen	Cogema/F	UF6 "heels"	USA/4909/AF	PΥ	NEIN	10
22.09.99Urenco/D	ANF Lingen	UF6 ang.	USA/9196/AF	PΓ	NEIN	5
24.09.99 Eurodif/F	ABB Atom Schweden	UF6 ang.	D/7670/X-85	NEIN	Αſ	9
27.09.99Techsnabexport/RUS	ANF Lingen	UF6 ang.	USA/4909/AF	Pγ	JA	10
02.10.99Urenco/D	West/USA	UF6 ang.	USA/4909/AF	Pγ	Αſ	9
05.10.99ANF Lingen	BNFL/GB	UF6 "heels"	GB/3518A/AF-85	JA	NEIN	20
10.10.99Techsnabexport/RUS	ANF Lingen	UF6 ang.	USA/4909/AF	Pγ	Αſ	27
10.10.99Techsnabexport/RUS	KEPCO/ROK	UF6 ang.	USA/9196/AF	NEIN	Αſ	10
11.10.99Urenco/NL	Urenco/D	UF6 ang.	USA/9196/AF	٩٢	NEIN	4
12.10.99Urenco/GB	Urenco/D	UF6 ang.	USA/9196/AF	٩٢	NEIN	2
12.10.99ANF Lingen	Cogema/F	UF6 "heels"	USA/9196/AF	٩٢	NEIN	8
14.10.99 Eurodif/F	ANF Lingen	UF6 ang.	USA/9196/AF	Pγ	NEIN	9
15.10.99ANF Lingen	Urenco/D	UF6 "heels"	GB/3518A/AF-85	γ	NEIN	15
20.10.99Urenco/D	ANF Lingen	UF6 ang.	USA/9196/AF	٩٢	ZIIN	9
22.10.99 Eurodif/F	KNFC/ROK	UF6 ang.	USA/4909/AF	NEIN	Αſ	7
26.10.99ANF Lingen	Eurodif/F	UF6 "heels"	USA/9196/AF	٩٢	ZÜZ	7
. 28.10.99 Eurodif/F	ANF Lingen	UF6 ang.	USA/9196/AF	٩٢	ZijZ	9
02.11.99Urenco/NL	KEPCO/ROK	UF6 ang.	USA/4909/AF	NEIN	Αſ	7

8	9	4	9	8	80	9	9	9	5	13	4	9
NEIN	NEIN	Αſ	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	Αſ	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Αſ	γγ	Αſ	٩٢	Αſ	٩٢	ΥC	γγ	Υſ	γγ	Αſ	γY	Αſ
USA/9196/AF	USA/9196/AF	USA/9196/AF	GB/3518A/AF-85	USA/9196/AF	USA/9196/AF	USA/9196/AF	USA/4909/AF	USA/9196/AF	USA/9196/AF	USA/9196/AF	USA/9196/AF	D/5307/AF
UF6 "heels"	UF6 ang.	UF6 ang.	UF6 "heels"	UF6 ang.	UF6 "heels"	UF6 ang.	UF6 ang.	UF6 ang.	UF6 ang.	UF6 ang.	UF6 ang.	UF6 ang.
Cogema/F	ANF Lingen	ABB Combustion/USA UF6 ang.	Urenco/D	ANF Lingen	Cogema/F	ANF Lingen	SNPC/USA	ANF Lingen	ANF Lingen	ANF Lingen	BNFL/GB	ANF Lingen
02.11.99ANF Lingen	04.11.99Eurodif/F	05.11.99Urenco/D	10.11.99ANF Lingen	10:11.99Urenco/D	23.11.99ANF Lingen	25.11.99 Eurodif/F	26.11.99Urenco/D	08.12.99Urenco/D	09.12.99CNEIC/CN	14.12.99BNF/GB	16.12.99Urenco/D	21.12.99 Urenco/D

Auflistungen der UF<sub>6</sub>-Transporte 2000  $\mathrm{UF}_{6}\text{-}\mathrm{Transporte}$  2000

rans Dat Absender	Abs.	Empfänger	Empf.	Inhalt	Versandstück		Straße	Seeweg
	Land		Land			Versandst		
19.01.00ANF Lingen	۵	Urenco/D	О	UF6 "heels"	GB/3518A/AF-85	9	1	0
25.01.00ANF Lingen	۵	Cogema	L.	UF6 "heels"	USA/9196/AF	7	1	0
26.01.00 Urenco/D	Ω		GB	UF6 ang.	USA/9196/AF	1		0
27.01.00 Eurodif	ш	ANF Lingen	_	UF6 ang.	USA/9196/AF	9	1	0
27.01.00ANF Lingen	۵	Urenco/D	۵	UF6 "heels"	GB/3518A/AF-85	15	1	0
04.02.00 Techsnabexport Russl	II RUS	Urenco/D	۵	UF6 ang.	USA/4909/AF	4	l l	0
08.02.00ANF Lingen	Ω	Cogema	щ	UF6 "heels"	USA/9196/AF	2	1	0
08.02.00 Urenco/D	۵	ANF Lingen	Ω	UF6 ang.	USA/9196/AF	9	1	0
10.02.00 Urenco/D	۵	ANF Lingen	۵	UF6 ang.	USA/9196/AF	9	1	0
10.02.00 Eurodif	止	ANF Lingen	۵	UF6 ang.	USA/9196/AF	9	1	0
15.02.00ANF Lingen	۵	Urenco/GB	(B	UF6 "heels"	GB/3518A/AF-85	10	1	0
18.02.00 Urenco/GB	GB	ANF Lingen	٥	UF6 ang.	USA/9196/AF	9	1	0
19.02.00 Urenco/D	Ω	chweden	S	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	10	1	1
23.02.00 Urenco/D	Δ		GB	UF6 ang.	USA/9196/AF	2	1	0
24.02.00 Eurodif	ഥ	ANF Lingen	۵	UF6 ang.	USA/9196/AF	9	1	0
26.02.00 USEC	NSA	chweden	S	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	14	0	1
26.02.00 Urenco/NL	¥	ABB Atom Schweden	S	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	4	1	0
28.02.00 Eurodif	ш	Korea NFC	ROK	UF6 ang.	USA/4909/AF	10	0	1
07.03.00 Urenco/D	۵	ANF Lingen	a	UF6 ang.	USA/9196/AF	9	_	0
08.03.00ANF Lingen	۵	Urenco/NL	NL	UF6 "heels"	GB/3518A/AF-85	6	1	0
08.03.00 Urenco/NL	뉟	ANF Lingen	Q	UF6 ang.	USA/9196/AF	5	1	0
17.03.00 Urenco/D	<u>о</u>	ABB Combustion Engieering USA		UF6 ang.	USA/9196/AF-85	9	_	_
21.03.00 Urenco/D	Ω	ANF Lingen	۵	UF6 ang.	USA/9196/AF	9	1	0
27.03.00 Cogema	Щ	ANF Lingen	D .	UF6 "heels"	USA/4909/AF	10		0
28.03.00 Urenco/NL	뉟	ANF Lingen	۵	UF6 ang.	USA/9196/AF	9		0

Anlage 2

30 03 00 Urenco/NL	N N	ANF Lingen		UF6 ang.	USA/9196/AF	6 1	0
ue	a	Urenco/NL	N	UF6 "heels"	GB/3518A/AF-85	8 1	0
		Cogema	ı	UF6 "heels"	USA/4909/AF	10 1	0
	۵	ABB Combustion Engieering	NSA	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	2 . 1	1
en	۵	Cogema	L	UF6 "heels"	USA/4909/AF	10 1	0
18.04.00 Urenco/NL	J <sub>N</sub>	ANF Lingen	۵	UF6 ang.	USA/9196/AF	6 1	0
18.04.00ANF Lingen	۵	Cogema	L.	UF6 "heels"	USA/9196/AF	10 1	0
		ANF Lingen	۵	UF6 ang.	USA/9196/AF	6 1	0
29.04.00Urenco/D	۵	West, Global Nuclear Fuels US	USA	UF6 ang.	USA/9196/AF,USA/923 4/B(U)F	13 1	1
02.05.00ANF Lingen		Cogema	L.	UF6 "heels"	USA/9196/AF	14 1	0
	Ω	ANF Lingen	۵	UF6 ang.	USA/9196/AF	6 1	0
04.05.00 Urenco/D	Q	BNFL/GB	GB	UF6 ang.	USA/9196/AF	2 1	0
		West, Global Nuclear Fuels	NSA	UF6 ang.	USA/9196/AF- 85,USA/9234/B(U)F	13 1	. 1
16.05.00ANF Lingen		Содета	Щ	UF6 "heels"	USA/9196/AF,USA/490 9/AF	10 1	0
24.05.00 Urenco/D	a	ANF Lingen	Ω	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	6 1	0
24.05.00ANF Lingen	۵	Urenco/D	D	UF6 "heels"	GB/3518A/AF-85	6 1	0
25.05.00 Urenco/NL	Z	ANF Lingen	Q	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	6 1	0
28.05.00 Techsnabexport Russl.	RUS		ROK	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	19 0	1
-	٦	FBFC/F	F	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	6 1	0
	٦	ANF Lingen	Q	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	6 1	_
03.06.00 Urenco/D	۵	Westinghouse Atom AB	S	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	6 1	0
06.06.00/ANF Lingen	۵	Cogema	L	UF6 "heels"	USA/9196/AF	10 1	0
	۵	Urenco/GB	89	UF6 "heels"	GB/3518A/AF-85	6 1	0
16.06.00 Urenco/GB	GB	ANF Lingen	a	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	6 1	0
19.06.00ANF Lingen		Urenco/GB	89	UF6 "heels"	GB/3518A/AF-85	5 1	0
	۵	Cogema	F	UF6 "heels"	USA/9196/AF	10 1	0
22.06.00 Urenco/GB	GB	ANF Lingen	٥	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	5	0
o/D	۵	West	USA	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	11	
23.06.00USEC	NSA	ANF Lingen	۵	UF6 ang.	USA/4909/AF	14 1	
29.06.00 Urenco/D	۵	ANF Lingen	۵	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	6	0

GB	A	۵	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	5	10
ANF Lingen		۵	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	9	1 0
Korea NFC		ROK	UF6 ang.	USA/9234/B(U)F	15	0
ANF Lingen		D	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	9	1 0
BNFL/GB		GB	UF6 ang.	USA/9196/AF	. 5	1 0
Cogema		<b>ച</b>	UF6 "heels"	USA/9196/AF-85	10	1 0
ANF Lingen		О	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	9	1 0
BNFL/GB		ВЭ	UF6 "heels"	GB/3518A/AF-85	13	1 0
CE Nuclear Power IIC	er IIC	NSA	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	10	1 1
Korea NFC	,	ROK	UF6 ang.	USA/9196/AF- 85,USA/9234/B(U)F	37	0 1
Westinghouse Atom AB	tom AB	S	UF6 ang.	D/7697/X-85	9	1 1
CE Nuclear Power II	er IIC	NSA	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	3	1 1
ANF Lingen		D	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	9	1 0
Urenco/D		Ω	UF6 "heels"	GB/3518A/AF- 85,USA/9196/AF-85	12	1
Æ		٥	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	9	1 0
GB ANF Lingen		Q	UF6 ang.	USA/9196/AF	3	1 0
Š	ım AB	S	UF6 ang.	D/7697/X-85	4	1
FBFC/F		F	UF6 ang.	USA/9196/AF	5	1 0
West		NSA	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	7	1 1
GB Westinghouse Atom AB	tom AB	S	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	5	0
		ш	UF6 "heels"	USA/9196/AF-85	10	1 0
RUS KEPCO		ROK	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	5	0
ANF Lingen		D	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	2	1 0
ANF Lingen		D	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	9	1 0
ANF Lingen		D	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	9	1 0
RUS ANF Lingen		О	UF6 ang.	USA/4909/AF	3	1 1
ANF Lingen		۵	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	9	1 0
ANF Lingen		D	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	9	1 0
USEC		NSA	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	11	1
ANF Lingen		О	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	င	1
Urenco/D		Q	UF6 "heels"	GB/3518A/AF-	12	1

28.10.00 Urenco/D         D         West           03.11.00 Techsnabexport RussI. RUS         KEPCO           07.11.00 ANF Lingen         D         Cogema           10.11.00 Eurodif         F         Westinghouse Atom AB           15.11.00 ANF Lingen         D         Cogema           17.11.00 ANF Lingen         D         Cogema           17.11.00 ANF Lingen         D         Urenco/GB           22.11.00 ANF Lingen         D         Urenco/GB           23.11.00 Urenco/GB         GB         ANF Lingen           28.11.00 Urenco/GB         GB         ANF Lingen           29.12.00 Urenco/GB         GB         ANF Lingen           09.12.00 Urenco/GB         GB         ANF Lingen           09.12.00 Urenco/D         D         SNPC           11.12.00 CNEIC         CN         ANF Lingen           09.12.00 Urenco/D         D         Westinghouse Atom AB           12.12.00 ANF Lingen         D         Urenco/GB		401	UF6 and.	LISA/9196/AF-85	•		
RUS GB GB GB GB GB GB GB GB GB		5	•		Ø	1	0
		ROK	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	80	0	1
GB		L.	UF6 "heels"	USA/4909/AF	10	1	0
		S	UF6 ang.	USA/9234/B(U)	4	0	1
		S	UF6 ang.	USA/9196/AF-	16	0	_
			: ·	85,USA/9234/B(U)	-	1	
		u_	UF6 "heels"	USA/9196/AF-85	10	-	٥
		89	UF6 "heels"	GB/3518A/AF-85	13	1	0
		۵	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	10	1	0
		GB	UF6 "heels"	GB/3518A/AF-85	9	1	0
		В	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	5	1	0
		۵	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	9	1	0
		GB	UF6 "heels"	GB/3518A/AF-85	9	1	0
		0	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	9	1	0
		USA	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	11	1	1
CN D CN		USA	UF6 ang.	USA/9196/AF-	10	_	_
O O O				63,USA/9234/D(U)F		1	ľ
en D		اے	UF6 ang.	USA/9196/AF	5		
Ω		S	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	9	-	0
	)	<b>B</b> 9	UF6 "heels"	GB/3518A/AF-85	∞	_	0
12.12.00ANF Lingen D Urenco/D		Q	UF6 "heels"	GB/3518A/AF-85	15	_	0
			UF6 ang.	USA/9196/AF-85	2	_	0
15.12.00Urenco/GB GB ANF Lingen		D	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	2	_	0
0		I.L.	UF6 "heels"	USA/9196/AF-85	8	1	0
19.12.00 Urenco/D KEPCO		ROK	UF6 ang.	USA/4909/AF	င	1	1
19.12.00Eurodif, Urenco/NL NL KEPCO		ROK	UF6 ang.	USA/4909/AF	24	0	1
20.12.00Eurodif F ANF Lingen		O	UF6 ang.	USA/9196/AF-85	∞	_	0
20.12.00ANF Lingen D Urenco/NL		۸L	UF6 "heels"	GB/3518A/AF-85	15	-	0
28.12.00 Techsnabexport Russl. RUS ANF Lingen		۵	UF6 ang.	USA/4909/AF, USA/919 6/AF-85	<u>o</u>	_	_